



BAZL, CH-3003 Bern

Referenz/Aktenzeichen: 043.4

Ihr Zeichen:

Unser Zeichen: frt

Sachbearbeiter/in: Frei Thomas

Tel. +41 31 325 58 20, Fax +41 31 325 93 24, thomas.frei@bazl.admin.ch

Ittigen, 9. Januar 2014

Technische Mitteilungen; Nachtrag 97

Nachstehend sehen Sie den neuesten Nachtrag des Sammelbandes "Technische Mitteilungen" mit der Übersicht über die betroffenen TM. Bitte überarbeiten Sie den Inhalt gemäss nachstehender Liste:

Inhalt	Hinzufügen			Entfernen		
	Nummer	Seiten	Ausgabe	Nummer	Seiten	Ausgabe
Verzeichnis der gültigen Technischen Mitteilungen	00.040-00	1-4	09.01.2014	00.040-00	1-4	22.11.2013
Richtlinie über Eigenbauluftfahrzeuge	02.001-60	1-5	09.01.2014	02.001-60	1-4	01.05.2007
Handhabung der von den Herstellern publizierten Instandhaltungsanweisungen und Betriebszeiten	02.020-35	1-6	09.01.2014			
Verbindlichkeit der von den Herstellern publizierten Betriebszeiten für Triebwerke und Propeller				02.020-30	1-4	20.10.2008
Verbindlichkeit von Herstellerunterlagen				02.020-90	1-3	01.10.1996
Kalenderbegrenzte Laufzeiten von Kolbenmotoren in Motorsegmenten mit Klapptriebwerken				15.010-93	1-5	31.03.1997

Bitte tragen Sie den Nachtrag im Verzeichnis (TM-M 00.000-00) ein.

Sollten Sie bezüglich des Nachtrags Fragen haben, wenden Sie sich bitte schriftlich (per E-Mail oder Brief) an uns.

Mit bestem Dank und freundlichen Grüssen

Christian Hegner, Vizedirektor
Leiter Abteilung Sicherheit Flugtechnik

Thomas Frei
Sektion Standardisierung, Sanktionswesen und Register